


Conic

COR



Montageanleitung Assembly instructions

Conic

D

Sicherheitshinweise	4
Montage der Holzplatten	5
Montage der Stein- und Mineralwerkstoffplatten	7

Conic

GB

Safety instructions	8
Assembly of the wooden tops	9
Assembly of the stone and solid surface tops	11

Conic

SICHERHEITSHINWEISE

Behandeln Sie den Tisch mit Sorgfalt. Setzen und stellen Sie sich nicht auf den Tisch. Der Conic Tisch darf maximal bis 80 kg belastet werden.

Bei einer Massivholztischplatte passt sich das Holz permanent der Umgebungsfeuchte und dem Raumklima an. Wir empfehlen eine Raumtemperatur von 20 °C und 50 % relative Luftfeuchte. Weicht das Raumklima durch z.B. Witterungsänderungen oder Sommer/Winter davon ab, kann es zu Oberflächenveränderungen kommen.

Lassen Sie keine Flüssigkeiten länger auf der Oberfläche stehen, sondern wischen Sie diese direkt weg und putzen Sie die Oberfläche sofort trocken nach. Flüssigkeiten können auf der Oberfläche Flecken oder Ringe hinterlassen, die nicht mehr weg zu bekommen sind. Den Tisch innerhalb der ersten zwei Wochen nach der Auslieferung möglichst nur trocken reinigen und nicht dekorieren. Die Oberfläche benötigt diese Zeit, um seine endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen und dunkelt nach.

Vermeiden Sie hohe Temperaturen, z.B. durch Kochgeschirr, Zigarettenglut oder Kerzenwachs. Stauwärme unter elektrischen Geräten kann zu einer Rissbildung im Holz führen (Tipp: Legen Sie Abstandhalter und/oder Glasplatten unter heiße Geräte oder Geschirr). Halten Sie scharfe und spitze Gegenstände von der Oberfläche fern.

Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Beläge, deren Unterseite gummiert oder latexiert ist. Diese Beschichtungen können Substanzen enthalten, die nach einiger Zeit Flecken hinterlassen. Benutzen Sie keinesfalls Microfasertücher zur Reinigung der Tische. Microfasertücher wirken wie feinstes Schleifpapier und zerstören die Wachsoberfläche.

Transportieren Sie Ihren Conic Tisch mit mindestens zwei Personen, um Schäden am Möbel und am Boden zu vermeiden. Schieben und ziehen Sie das Möbel nicht, sondern heben Sie es vorsichtig an.

Herstelleranschrift

COR Sitzmöbel
Helmut Lübke GmbH & Co. KG
Nonenstraße 12
33378 Rheda-Wiedenbrück

Betriebsanleitung



© 2019 von COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG

Urheberrecht der Betriebsanleitung



Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt bei der COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG.

Diese Betriebsanleitung ist für das Bedienungspersonal bestimmt. Sie enthält Vorschriften und Zeichnungen technischer Art, die weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwertet oder anderen mitgeteilt werden dürfen.

Montage der Holzplatten





Sorgen Sie für eine ausreichend große, trockene und saubere Montagefläche. Legen Sie diese Fläche unbedingt mit Decken aus. Legen Sie das Gestell vorsichtig verkehrt herum auf den Montageplatz in Position. Drehen Sie anschließend die Gleiter heraus und entfernen sie die Gewichtsplatte.



Legen Sie nun die Tischplatte verkehrt herum auf den Boden, sodass die Verschraubungslöcher nach oben zeigen. Lassen Sie den Kantenschutz noch an der Tischplatte, um Schäden zu vermeiden. Positionieren Sie das Gestell so auf der Tischplatte, dass die Löcher für die Schrauben bündig übereinander liegen. Verschrauben Sie nun das Gestell und die Tischplatte, mit den mitgelieferten Montageschrauben.


Montage der Holzplatten

3



Montieren Sie nun wieder die Gewichtsplatte und befestigen Sie diese mit den Gleitern.

4



Drehen Sie den fertig montierten Tisch mit 2-3 Personen vorsichtig frei in der Luft um.


ACHTUNG – BESCHÄDIGUNGSGEFAHR: Drehen Sie den Tisch **nicht über die Tischkante**, da dies zu Schäden an der Platte führen kann!

Anschließend können Sie den Kantenschutz entfernen.

Montage der Stein- und Mineralwerkstoffplatten



D

1



Stellen Sie das Untergestell, mit der darauf bereits befestigten Trägerplatte aufrecht auf den Boden.

2



Legen Sie die Tischplatte auf das Untergestell, sodass die Befestigungslöcher bündig mit der Trägerplatte übereinander liegen. Verschrauben Sie anschließend die Tischplatte, von unten mit der Trägerplatte.

Conic

SAFETY INSTRUCTIONS

Handle the table with care. Do not sit or stand on the table. The Conic table may be loaded up to a maximum of 80 kg.

With a solid wood tabletop, the wood permanently adapts to the ambient humidity and the room climate. We recommend a room temperature of 20 °C and relative humidity of 50 %.

If the room climate deviates from this, e.g. due to changes in the weather or summer/winter, surface changes may occur.

Do not leave any liquids on the surface for long, but wipe them away immediately and dry the surface straight away. Liquids can leave stains or rings on the surface that cannot be removed.

If possible, only clean the table in a dry state within the first two weeks after delivery and do not decorate it. The surface needs this time to reach its final hardness and resistance and will darken. Avoid high temperatures, e.g. from cookware, burning cigarettes or candle wax.

Accumulated heat under electrical appliances can cause the wood to crack (tip: place spacers and/or glass plates under hot appliances or crockery).

Keep sharp and pointed objects away from the surface.

If possible, do not use coverings whose underside is rubberised or latexed.

These coatings may contain substances that leave stains after some time.

Never use microfibre cloths to clean the tables. Microfibre cloths act like the finest sandpaper and destroy the wax surface.

At least two people should transport your Conic table in order to prevent damage to the furniture and the floor. Do not push or pull the furniture, but lift it carefully.

Manufacturer's address

COR Sitzmöbel

Helmut Lübke GmbH & Co. KG

Nonenstraße 12

33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

Operating instructions

© 2019 COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG



Copyright of the operating instructions

COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG retains the copyright to these operating instructions.



These operating instructions are intended for the operating personnel. They contain technical instructions and drawings which may not be reproduced, distributed, used for competitive purposes without authorisation or communicated to others, either in whole or in part.

Assembly of the wooden tops

GB





Ensure that the assembly surface is sufficiently large, dry and clean. Be sure to cover this surface with blankets. Carefully place the frame upside down in position on the assembly area. Then unscrew the glides and remove weight plate.



Now place the tabletop upside down on the floor so that the screw holes are facing upwards. Leave the edge protection on the tabletop to prevent damage. Position the frame on the tabletop so that the holes for the screws are flush with each other. Now screw the frame and the tabletop together using the assembly screws supplied.


Assembly of the wooden tops

3



Now refit the weight plate and secure it with the glides.

4




Carefully turn the assembled table with 2-3 people freely in the air.

CAUTION - DANGER OF DAMAGE: Do **not turn the table over** its edge as this can damage the top!
You can then remove the edge protection.

Assembly of the stone and solid surface tops



GB

1



Place the underframe, with the support plate already attached to it, upright on the floor.

2



Place the tabletop on the underframe so that the fixing holes are flush with the support plate. Then screw the tabletop to the support plate from below.



COR.DE